



## Lagerliste

Hamburg, den **4. Oktober 2012**

### Lagerliste Herbert Metzendorff & Co. KG

| Bezeichnung                   | Teilnummer                  | Motor        | Stk. | Zustand        |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|------|----------------|
| Zerstäuber                    | 000 096 0067<br>0000960067  | MTU 652      | 2    | Neu            |
| Mitnehmer                     | 000 187 0059<br>0001870059  | MTU 652      | 3    | Neu            |
| Umwälzpumpe                   | 000 201 4000<br>0002014000  | MTU 652      | 1    | Neu            |
| Hubmagnet                     | 001 203 4275<br>0012034275  | MTU 652      | 6    | Neu            |
| Sicherungsscheibe             | 063 060 1004<br>0630601004  | MTU 652 TB71 | 82   | Bitte erfragen |
| Pleuellager, Ua               | 112 B09 722<br>112B09722    | MTU 652      | 1    | Neu            |
| Pleuellager, Innen            | 112 B10 704-2<br>112B107042 | MTU 652      | 22   | Neu            |
| Bügel                         | 112 E50 706-1<br>112E507061 | MTU 652      | 4    | Neu            |
| Hauptlager, Rep 1             | 114 B99 745-3<br>114B997453 | MTU 652      | 16   | Neu            |
| Passlager                     | 114 B99 752-4<br>114B997524 | MTU 652      | 1    | Neu            |
| Abstandscheibe                | 114 C04 067-1<br>114C040671 | MTU 652      | 10   | Neu            |
| Verschlussschraube            | 114 F36 001-1<br>114F360011 | MTU 652      | 1    | Neu            |
| Lagerflansch                  | 114 K03 702-1<br>114K037021 | MTU 652      | 2    | Neu            |
| Träger, mit Schutzkappe       | 114 L31 703-1<br>114L317031 | MTU 652      | 1    | Neu            |
| Scheibe                       | 114 L49 015-1<br>114L490151 | MTU 652      | 15   | Neu            |
| Ventilgehäuse                 | 114 L89 502-1<br>114L895021 | MTU 652      | 1    | Neu            |
| Ventilgehäuse                 | 114 L89 505-1<br>114L895051 | MTU 652      | 3    | Neu            |
| Kraftstoffdruckleitung, B1 -8 | 114 M09 701-2<br>114M097012 | MTU 652      | 1    | Neu            |
| Anschlussstutzen              | 114 M37 501-1<br>114M375011 | MTU 652      | 8    | Neu            |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung                   | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|------|---------|
| Anschlusskasten               | 114 M37 704-1<br>114M377041 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Ladeluftsammelrohr            | 114 M37 713-2<br>114M377132 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Abstützblech                  | 114 M64 703-1<br>114M647031 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Halter                        | 114 M64 712-1<br>114M647121 | MTU 652 | 60   | Neu     |
| Abflussrohr                   | 114 P31 701-1<br>114P317011 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Verschlusschraube             | 132 M48 019-1<br>132M480191 | MTU 652 | 6    | Neu     |
| Zwischenplatte                | 133 D06 701-2<br>133D067012 | MTU 652 | 5    | Neu     |
| Anschlussstück                | 135 A03 016-1<br>135A030161 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Distanzbuchse                 | 135 A32 006-1<br>135A320061 | MTU 652 | 5    | Neu     |
| Passstift                     | 135 B09 007-2<br>135B090072 | MTU 652 | 69   | Neu     |
| Passstift                     | 135 B09 008-1<br>135B090081 | MTU 652 | 84   | Neu     |
| Pleuellager, Gabelpl., Rep. 5 | 135 B99 707-5<br>135B997075 | MTU 652 | 6    | Neu     |
| Abschlussdeckel               | 135 D01 504-1<br>135D015041 | MTU 652 | 6    | Neu     |
| Radkastendeckel, Links        | 135 D08 506-1<br>135D085061 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Steuerungspumpenradwelle      | 135 E03 707-1<br>135E037071 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Pumpenwelle                   | 135 E03 709-1<br>135E037091 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Ventilgehäuse                 | 135 F31 701<br>135F31701    | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Ventilgehäuse                 | 135 F32 701-2<br>135F327012 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Überdruckventil               | 135 F40 700-1<br>135F407001 | MTU 652 | 5    | Neu     |
| Deckel                        | 135 F40 703-2<br>135F407032 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Ventilsitz                    | 135 F62 002-1<br>135F620021 | MTU 652 | 9    | Neu     |
| Druckfeder, Innen             | 135 F62 013-1<br>135F620131 | MTU 652 | 8    | Neu     |
| Ventilteller, Klein           | 135 F62 702<br>135F62702    | MTU 652 | 26   | Neu     |
| Ventilteller Zb               | 135 F62 712-1<br>135F627121 | MTU 652 | 10   | Neu     |
| Deckel, Federteller           | 135 F70 703-2<br>135F707032 | MTU 652 | 6    | Neu     |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung                      | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand        |
|----------------------------------|-----------------------------|---------|------|----------------|
| Gehäuseunterteil, Schmierölpumpe | 135 L20 731<br>135L20731    | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Deckel, Zb                       | 135 L23 702-2<br>135L237022 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Lagerflansch                     | 135 L42 501-1<br>135L425011 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Kühler, Wasser-Öl-Kühler         | 135 L96 711-1<br>135L967111 | MTU 652 | 10   | Bitte erfragen |
| Gewindebuchse                    | 135 M01 006-1<br>135M010061 | MTU 652 | 60   | Neu            |
| Anschlussstück                   | 135 M12 002-2<br>135M120022 | MTU 652 | 100  | Neu            |
| Schraube                         | 135 M21 003-1<br>135M210031 | MTU 652 | 6    | Neu            |
| Antrieb, Kraftstofförderpumpe    | 136 L02 700-1<br>136L027001 | MTU 652 | 5    | Neu            |
| Lagerflansch                     | 136 L42 501-1<br>136L425011 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Schnellschlussklappe Zb          | 136 L53 701-2<br>136L537012 | MTU 652 | 7    | Neu            |
| Welle                            | 136 L54 049-1<br>136L540491 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Schutzkappe                      | 136 L54 712-1<br>136L547121 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Konsole, Handauslösung           | 136 L54 713-1<br>136L547131 | MTU 652 | 2    | Bitte erfragen |
| Stopfen                          | 136 L84 002-1<br>136L840021 | MTU 652 | 12   | Neu            |
| Rahmen, mit Sieb                 | 136 L84 706-2<br>136L847062 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Rahmen, mit Sieb                 | 136 L84 707<br>136L84707    | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Konsole                          | 136 L89 741-1<br>136L897411 | MTU 652 | 6    | Neu            |
| Zwischenstück                    | 136 L90 007-1<br>136L900071 | MTU 652 | 23   | Bitte erfragen |
| Zwischenring                     | 136 L95 004-2<br>136L950042 | MTU 652 | 12   | Neu            |
| Flanschstück                     | 136 M37 524<br>136M37524    | MTU 652 | 27   | Neu            |
| Krümmmer                         | 136 M37 714<br>136M37714    | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Magnethalter                     | 176 B07 701<br>176B07701    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Magnethalter                     | 176 B07 702<br>176B07702    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Pumpenrad                        | 176 E02 703<br>176E02703    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Schmierölpumpe                   | 176 E03 702<br>176E03702    | MTU 652 | 1    | Neu            |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung                 | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand        |
|-----------------------------|-----------------------------|---------|------|----------------|
| Zahnrad, Triebwerkpumpenrad | 176 E03 703<br>176E03703    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Pumpengehäuse               | 176 E03 704-1<br>176E037041 | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Welle                       | 176 E06 701<br>176E06701    | MTU 652 | 4    | Bitte erfragen |
| Rohrklemme, Krümmer         | 176 L55 507<br>176L55507    | MTU 652 | 10   | Neu            |
| Überlaufrohr                | 176 L55 508<br>176L55508    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Rohranschluss               | 176 L55 509<br>176L55509    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Zeiger                      | 176 L55 515<br>176L55515    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Distanzstück                | 176 L91 702<br>176L91702    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Rohrleitung                 | 176 M19 706<br>176M19706    | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Leitung                     | 176 M27 711<br>176M27711    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Lagerstück                  | 177 A09 702<br>177A09702    | MTU 652 | 10   | Neu            |
| Verschlussdeckel            | 177 A47 008-1<br>177A470081 | MTU 652 | 7    | Neu            |
| Abschlussdeckel             | 177 A47 010-1<br>177A470101 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Deckel, Ölraum              | 177 A47 504-1<br>177A475041 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Antriebswelle, Ölpumpe      | 177 E01 703-1<br>177E017031 | MTU 652 | 10   | Neu            |
| Lagerbock, Ölpumpe          | 177 E07 702-1<br>177E077021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Stiftschraube               | 177 E16 006-1<br>177E160061 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Bügel                       | 177 L31 001<br>177L31001    | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Bügel                       | 177 L31 501-1<br>177L315011 | MTU 652 | 10   | Neu            |
| Zwischenstück Zb            | 177 L43 701-1<br>177L437011 | MTU 652 | 9    | Neu            |
| Zahnrad                     | 197 A29 011<br>197A29011    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Stellungszeiger             | 197 A47 001<br>197A47001    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Umwälzpumpe                 | 197 E01 702<br>197E01702    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Pumpenwelle                 | 197 E02 713<br>197E02713    | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Hebel                       | 197 L54 704<br>197L54704    | MTU 652 | 3    | Neu            |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung             | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand        |
|-------------------------|-----------------------------|---------|------|----------------|
| Halblech                | 197 L54 731<br>197L54731    | MTU 652 | 1    | Bitte erfragen |
| Gehäuse, Absperrgehäuse | 197 L55 501<br>197L55501    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Ölführungsstück Zb      | 302 G28 703-1<br>302G287031 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Dehnschraube            | 302 K01 003-1<br>302K010031 | MTU 652 | 51   | Neu            |
| Haltering               | 302 K03 004-1<br>302K030041 | MTU 652 | 5    | Neu            |
| Haltering               | 302 K03 006-1<br>302K030061 | MTU 652 | 6    | Neu            |
| Haltering               | 302 K03 007-1<br>302K030071 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Kegelstift              | 302 K03 026-1<br>302K030261 | MTU 652 | 10   | Neu            |
| Kolben, Scheibenkolben  | 302 K06 501<br>302K06501    | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Lagerring               | 302 K07 001-1<br>302K070011 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Distanzring             | 302 K07 009-1<br>302K070091 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Ventilgehäuse           | 302 L32 001-1<br>302L320011 | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Ventilführung           | 302 L32 002-1<br>302L320021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Welle                   | 302 P10 003-1<br>302P100031 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Pumpengehäuse           | 302 P10 701<br>302P10701    | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Ölpumpenrad             | 302 P12 002-2<br>302P120022 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Druckfeder              | 302 S06 010-1<br>302S060101 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Kolben                  | 302 S06 011-1<br>302S060111 | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Federteller             | 302 S06 012-1<br>302S060121 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Schieber                | 302 S51 002-1<br>302S510021 | MTU 652 | 12   | Neu            |
| Führungsstange          | 302 S51 004-1<br>302S510041 | MTU 652 | 6    | Neu            |
| Scheibe                 | 302 S51 005-1<br>302S510051 | MTU 652 | 6    | Neu            |
| Gehäuse                 | 302 S51 501<br>302S51501    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Buchse                  | 302 S52 002-1<br>302S520021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Schieber                | 302 S52 004-1<br>302S520041 | MTU 652 | 3    | Neu            |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung       | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand        |
|-------------------|-----------------------------|---------|------|----------------|
| Schieber          | 302 S52 005-1<br>302S520051 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Schieber          | 302 S52 006-1<br>302S520061 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Sicherungsblech   | 302 S52 007-1<br>302S520071 | MTU 652 | 8    | Neu            |
| Flansch           | 302 T19 501-1<br>302T195011 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Lagerbuchse Zb    | 302 T19 702-1<br>302T197021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Bride             | 302 T21 002-2<br>302T210022 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Zahnrad, Nr. 5    | 302 T23 001-3<br>302T230013 | MTU 652 | 2    | Bitte erfragen |
| Kegelstift        | 302 T24 004-1<br>302T240041 | MTU 652 | 28   | Neu            |
| Scheibe           | 302 T24 005-1<br>302T240051 | MTU 652 | 24   | Neu            |
| Zwischenscheibe   | 302 T24 006-1<br>302T240061 | MTU 652 | 5    | Neu            |
| Zentrierdeckel Zb | 302 T24 702-1<br>302T247021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Platte            | 303 G24 701<br>303G24701    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Scheibenkolben    | 303 K02 003<br>303K02003    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Ölführungsrohr    | 304 K03 702-1<br>304K037021 | MTU 652 | 6    | Neu            |
| Lagerbuchse       | 306 G02 002-1<br>306G020021 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Lagerbuchse       | 306 G02 003-1<br>306G020031 | MTU 652 | 5    | Neu            |
| Lagerbuchse       | 306 G02 702-1<br>306G027021 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Lagerbuchse       | 306 G10 001-1<br>306G100011 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Flansch           | 306 G25 504<br>306G25504    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Dichtung          | 306 G28 006-1<br>306G280061 | MTU 652 | 16   | Neu            |
| Zahnrad, Nr. 14   | 306 K03 004-1<br>306K030041 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Verschraubung     | 306 L23 017<br>306L23017    | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Exzenterbuchse    | 397 G02 003<br>397G02003    | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Lagerbuchse       | 397 G10 001<br>397G10001    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Ölleitung         | 397 G28 703<br>397G28703    | MTU 652 | 2    | Neu            |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung             | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand        |
|-------------------------|-----------------------------|---------|------|----------------|
| Ventilgehäuse           | 397 S06 702<br>397S06702    | MTU 652 | 3    | Bitte erfragen |
| Schutzkappe             | 514 H03 001-1<br>514H030011 | MTU 652 | 12   | Neu            |
| Träger                  | 514 H20 701-1<br>514H207011 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Welle, mit Schnecke     | 514 M10 001-1<br>514M100011 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Welle, mit Schneckenrad | 514 M10 002-2<br>514M100022 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Federwiderlager         | 514 M10 705-1<br>514M107051 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Träger                  | 524 H20 501-1<br>524H205011 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Beilage                 | 524 H22 003-1<br>524H220031 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Träger                  | 524 H22 702-1<br>524H227021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Träger                  | 524 L02 003-1<br>524L020031 | MTU 652 | 15   | Neu            |
| Flansch                 | 535 E03 002-2<br>535E030022 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Klappe                  | 536 D15 001-1<br>536D150011 | MTU 652 | 7    | Neu            |
| Bolzen                  | 536 D15 002-1<br>536D150021 | MTU 652 | 8    | Neu            |
| Scherbolzen             | 536 G05 004-1<br>536G050041 | MTU 652 | 25   | Neu            |
| Strebe                  | 536 H13 004<br>536H13004    | MTU 652 | 5    | Bitte erfragen |
| Rohrklemmenhälfte       | 536 H13 005-1<br>536H130051 | MTU 652 | 13   | Neu            |
| Rohrstück               | 536 H20 003<br>536H20003    | MTU 652 | 6    | Neu            |
| Anschlagblech           | 536 H20 013-1<br>536H200131 | MTU 652 | 8    | Neu            |
| Welle, Komplett         | 536 M08 702-1<br>536M087021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Haltewinkel             | 576 D18 005<br>576D18005    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Bolzen                  | 576 M08 006<br>576M08006    | MTU 652 | 12   | Neu            |
| Schaltplatte            | 576 M08 701<br>576M08701    | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Distanzrohr             | 576 M09 007<br>576M09007    | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Zwischenstück           | 576 M09 502-1<br>576M095021 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Konsole                 | 576 M09 503<br>576M09503    | MTU 652 | 1    | Neu            |

| Bezeichnung                  | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand        |
|------------------------------|-----------------------------|---------|------|----------------|
| Konsole                      | 576 M09 707<br>576M09707    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Halteblech                   | 576 M12 013<br>576M12013    | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Flanschstutzen Zb            | 577 D14 731-1<br>577D147311 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Konsole                      | 577 H22 501-1<br>577H225011 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Dichtung                     | 577 H23 045<br>577H23045    | MTU 652 | 11   | Neu            |
| Handrad                      | 577 M08 502-1<br>577M085021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Flanschring                  | 577 M08 503-1<br>577M085031 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Konsole Zb                   | 577 M08 703-1<br>577M087031 | MTU 652 | 5    | Neu            |
| Stange                       | 577 M09 015-2<br>577M090152 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Druckfeder für Federzylinder | 577 M09 016-1<br>577M090161 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Welle, mit Lagerung          | 577 M09 701-1<br>577M097011 | MTU 652 | 6    | Bitte erfragen |
| Zapfen                       | 577 M10 005-1<br>577M100051 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Konsole Zb                   | 577 M10 713-1<br>577M107131 | MTU 652 | 5    | Neu            |
| Filter, Schmierölpaltfilter  | 635 B03 701<br>635B03701    | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Druckplatte                  | 711 A01 037-1<br>711A010371 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Druckplatte                  | 711 A01 038-1<br>711A010381 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Sicherungsblech              | 711 A02 026-1<br>711A020261 | MTU 652 | 2    | Neu            |
| Feder                        | 711 A03 003-1<br>711A030031 | MTU 652 | 1    | Neu            |
| Bolzen                       | 711 A03 009-1<br>711A030091 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Hebel                        | 711 A03 503-1<br>711A035031 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Deckel                       | 711 A03 506-1<br>711A035061 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Deckel                       | 711 A03 702-1<br>711A037021 | MTU 652 | 4    | Neu            |
| Feder                        | 711 A05 002-1<br>711A050021 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Deckel                       | 711 A05 504-1<br>711A055041 | MTU 652 | 3    | Neu            |
| Justierscheibe               | 711 A05 901-1<br>711A059011 | MTU 652 | 2    | Neu            |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |



| Bezeichnung            | Teilnummer                  | Motor       | Stk. | Zustand        |
|------------------------|-----------------------------|-------------|------|----------------|
| Feder, Außen           | 711 A06 018-1<br>711A060181 | MTU 12V 652 | 4    | Bitte erfragen |
| Feder, Innen           | 711 A06 019-1<br>711A060191 | MTU 12V 652 | 4    | Neu            |
| Zwischenstück          | 711 A06 501-1<br>711A065011 | MTU 652     | 5    | Neu            |
| Abschlussdeckel        | 711 A06 508-1<br>711A065081 | MTU 652     | 4    | Neu            |
| Distanzring S=2.7      | 711 C08 306-1<br>711C083061 | MTU 652     | 45   | Neu            |
| Distanzring S=2.3      | 711 C08 308-1<br>711C083081 | MTU 652     | 20   | Neu            |
| Distanzring S=1.9      | 711 C08 310-1<br>711C083101 | MTU 652     | 22   | Neu            |
| Distanzring S=1.5      | 711 C08 312-1<br>711C083121 | MTU 652     | 3    | Neu            |
| Distanzring S=1.3      | 711 C08 313-1<br>711C083131 | MTU 652     | 31   | Neu            |
| Distanzring            | 711 D02 041-1<br>711D020411 | MTU 652     | 5    | Neu            |
| Gewindebolzen          | 711 D04 006<br>711D04006    | MTU 652     | 18   | Neu            |
| Gehäuse, Kolbengehäuse | 711 D05 501-4<br>711D055014 | MTU 652     | 4    | Neu            |
| Membranfeder           | 711 D08 312-1<br>711D083121 | MTU 652     | 2    | Neu            |
| Lagerbuchse            | 711 E02 013-1<br>711E020131 | MTU 652     | 7    | Neu            |
| Gewindestift           | 711 E02 054-1<br>711E020541 | MTU 652     | 13   | Neu            |
| Übersetzungshebel      | 711 E02 710<br>711E02710    | MTU 652     | 1    | Neu            |
| Übersetzungshebel Zb   | 711 E02 720-1<br>711E027201 | MTU 652     | 9    | Neu            |
| Zahnsegment            | 711 E04 504-1<br>711E045041 | MTU 652     | 4    | Neu            |
| Deckel                 | 711 E04 507-1<br>711E045071 | MTU 652     | 3    | Neu            |
| Federteller            | 711 F02 030-1<br>711F020301 | MTU 652     | 3    | Neu            |
| Reglerfeder            | 711 F82 008-2<br>711F820082 | MTU 652     | 4    | Neu            |
| Reglerpendel           | 712 A01 756-2<br>712A017562 | MTU 652     | 6    | Neu            |
| Distanzrohr            | 712 A06 023-1<br>712A060231 | MTU 652     | 8    | Neu            |
| Distanzring            | 712 E08 901-1<br>712E089011 | MTU 652     | 5    | Neu            |
| Schmierölpumpe         | 713 A01 706<br>713A01706    | MTU 652     | 1    | Neu            |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung          | Teilnummer                  | Motor       | Stk. | Zustand |
|----------------------|-----------------------------|-------------|------|---------|
| Gewindebuchse        | 716 E01 001-1<br>716E010011 | MTU 652     | 4    | Neu     |
| Buchse               | 716 E02 019-1<br>716E020191 | MTU 652     | 3    | Neu     |
| Buchse               | 716 E02 020-1<br>716E020201 | MTU 652     | 6    | Neu     |
| Druckbuchse          | 716 E02 021-1<br>716E020211 | MTU 652     | 6    | Neu     |
| Bolzen               | 716 E02 022-1<br>716E020221 | MTU 652     | 5    | Neu     |
| Federteller          | 716 E02 025-1<br>716E020251 | MTU 652     | 4    | Neu     |
| Verstellschraube     | 716 E02 028-1<br>716E020281 | MTU 652     | 5    | Neu     |
| Druckbolzen          | 716 E02 029-1<br>716E020291 | MTU 652     | 4    | Neu     |
| Führungsstück        | 716 E02 049-2<br>716E020492 | MTU 652     | 6    | Neu     |
| Druckfeder           | 716 E02 055-3<br>716E020553 | MTU 652     | 5    | Neu     |
| Übertragungshebel    | 716 E02 509-1<br>716E025091 | MTU 652     | 4    | Neu     |
| Deckel               | 716 E02 510-1<br>716E025101 | MTU 652     | 2    | Neu     |
| Führungshebel        | 716 E02 515-3<br>716E025153 | MTU 652     | 3    | Neu     |
| Bolzen               | 716 E04 004-1<br>716E040041 | MTU 652     | 5    | Neu     |
| Zylinderrolle        | 716 E04 005-1<br>716E040051 | MTU 652     | 13   | Neu     |
| Lagerbock            | 716 E04 701-1<br>716E047011 | MTU 652     | 6    | Neu     |
| Reglergehäuse        | 716 F01 711-2<br>716F017112 | MTU 652     | 1    | Neu     |
| Federteller Oben     | 716 F05 007-1<br>716F050071 | MTU 12V 652 | 4    | Neu     |
| Kolben, Steuerkolben | 716 F05 010-1<br>716F050101 | MTU 652     | 5    | Neu     |
| Buchse               | 716 F08 301-1<br>716F083011 | MTU 652     | 3    | Neu     |
| Druckbuchse          | 716 F08 791-1<br>716F087911 | MTU 652     | 3    | Neu     |
| Verbindungsstange    | 724 A06 703<br>724A06703    | MTU 652     | 1    | Neu     |
| Kronenmutter         | 738 E18 303<br>738E18303    | MTU 652     | 6    | Neu     |
| Buchse               | 752 B02 002-1<br>752B020021 | MTU 652     | 14   | Neu     |
| Distanzbuchse        | 752 C04 094-1<br>752C040941 | MTU 652     | 3    | Neu     |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung              | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand |
|--------------------------|-----------------------------|---------|------|---------|
| Hebel                    | 752 C04 510-1<br>752C045101 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Gehäuse, Zwischengehäuse | 752 C04 701<br>752C04701    | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Bolzen                   | 752 C05 510<br>752C05510    | MTU 652 | 6    | Neu     |
| Aktivwelle               | 752 C06 001-1<br>752C060011 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Verstellmutter           | 752 C06 011-1<br>752C060111 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Lagerbuchse              | 762 S11 006-2<br>762S110062 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Zahnstange               | 797 A02 057<br>797A02057    | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Schraubenwelle           | 797 A02 058<br>797A02058    | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Buchse                   | 797 A05 002<br>797A05002    | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Gehäuse, Schiebegehäuse  | 797 A05 701<br>797A05701    | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Schieber                 | 797 B02 023<br>797B02023    | MTU 652 | 11   | Neu     |
| Feder                    | 797 B02 036<br>797B02036    | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Deckel, Reglergehäuse    | 797 B02 711<br>797B02711    | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Kolben                   | 797 B03 002<br>797B03002    | MTU 652 | 6    | Neu     |
| Ausgleichshebel          | 797 B06 016<br>797B06016    | MTU 652 | 6    | Neu     |
| Füllring                 | 804 A09 004-1<br>804A090041 | MTU 652 | 8    | Neu     |
| Schaufeldiffusor         | 804 C10 502-1<br>804C105021 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Deckel                   | 805 A14 701<br>805A14701    | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Innenring                | 805 A25 502<br>805A25502    | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Zwischenscheibe          | 805 B05 012<br>805B05012    | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Zwischenscheibe          | 805 B05 013<br>805B05013    | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Zwischenscheibe          | 805 B05 015<br>805B05015    | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Flanschring              | 805 B05 502-1<br>805B055021 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Flansch                  | 805 B05 503-1<br>805B055031 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Lamellenring             | 805 B11 001-1<br>805B110011 | MTU 652 | 3    | Neu     |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung                    | Teilnummer                  | Motor   | Stk. | Zustand |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|------|---------|
| Konusbuchse                    | 805 B11 002-1<br>805B110021 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Distanzring                    | 805 B11 007-1<br>805B110071 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Ölschraube                     | 805 C01 001-1<br>805C010011 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Diffusor Kompl.                | 805 C01 701-2<br>805C017012 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Öltropfrohr                    | 805 C01 703<br>805C01703    | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Ventilgehäuse. Zb              | 806 A18 702-1<br>806A187021 | MTU 652 | 5    | Neu     |
| Innenring                      | 806 A23 503-1<br>806A235031 | MTU 652 | 28   | Neu     |
| Außenring                      | 806 A23 512-3<br>806A235123 | MTU 652 | 17   | Neu     |
| Pleuellager, Komplett, Gabelpl | 835 030 3360<br>8350303360  | MTU 652 | 48   | Neu     |
| Buchse, Lagerbuchse            | 837 055 0150<br>8370550150  | MTU 652 | 50   | Neu     |
| Stutzen                        | 839 010 0670<br>8390100670  | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Ventilgehäuse                  | 839 010 0990<br>8390100990  | MTU 652 | 8    | Neu     |
| Verschlussdeckel               | 839 011 0133<br>8390110133  | MTU 652 | 10   | Neu     |
| Feder                          | 839 011 3001<br>8390113001  | MTU 652 | 16   | Neu     |
| Deckel                         | 839 015 0403<br>8390150403  | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Spannschraube                  | 839 016 0669<br>8390160669  | MTU 652 | 36   | Neu     |
| Hauptlager                     | 839 030 0041<br>8390300041  | MTU 652 | 17   | Neu     |
| Passlager                      | 839 030 2146<br>8390302146  | MTU 652 | 5    | Neu     |
| Passlager                      | 839 030 3146<br>8390303146  | MTU 652 | 5    | Neu     |
| Flanschring                    | 839 031 0133<br>8390310133  | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Kolbenbolzen                   | 839 037 0020<br>8390370020  | MTU 652 | 13   | Neu     |
| Kipphebelachse, Einlass        | 839 050 0031<br>8390500031  | MTU 652 | 6    | Neu     |
| Kipphebelachse, Auslass        | 839 050 0131<br>8390500131  | MTU 652 | 24   | Neu     |
| Zahnrad, Schrägverzahnt        | 839 050 1405<br>8390501405  | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Träger                         | 839 060 0130<br>8390600130  | MTU 652 | 5    | Neu     |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung             | Teilnummer                 | Motor   | Stk. | Zustand |
|-------------------------|----------------------------|---------|------|---------|
| Regler, Drehzahlregler  | 839 060 0161<br>8390600161 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Träger                  | 839 060 0441<br>8390600441 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Gehäuse, Lagergehäuse   | 839 070 0015<br>8390700015 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Träger, Einspritzpumpe  | 839 070 0424<br>8390700424 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Kraftstoffleitung       | 839 070 0681<br>8390700681 | MTU 652 | 5    | Neu     |
| Antrieb, Einspritzpumpe | 839 070 1145<br>8390701145 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Träger                  | 839 075 0140<br>8390750140 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Halter                  | 839 075 0340<br>8390750340 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Halter                  | 839 075 0440<br>8390750440 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Haube                   | 839 076 0130<br>8390760130 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Regulierhebel           | 839 153 0139<br>8391530139 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Träger                  | 839 170 0539<br>8391700539 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Anschluss               | 839 172 0171<br>8391720171 | MTU 652 | 34   | Neu     |
| Scheibe                 | 839 175 3452<br>8391753452 | MTU 652 | 10   | Neu     |
| Nebenwelle              | 839 180 0208<br>8391800208 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Abstützblech            | 839 180 1140<br>8391801140 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Ventilführung           | 839 181 0044<br>8391810044 | MTU 652 | 6    | Neu     |
| Schutzkappe             | 839 200 0133<br>8392000133 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Halterung               | 839 200 0140<br>8392000140 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Träger                  | 839 200 0839<br>8392000839 | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Verschlussmutter        | 839 990 0053<br>8399900053 | MTU 652 | 4    | Neu     |
| Zugstange               | 839 996 0925<br>8399960925 | MTU 652 | 3    | Neu     |
| Gewindefutter           | 839 997 1315<br>8399971315 | MTU 652 | 11   | Neu     |
| Schraubstutzen          | 839 997 1372<br>8399971372 | MTU 652 | 16   | Neu     |
| Schraubstutzen          | 839 997 1672<br>8399971672 | MTU 652 | 4    | Neu     |



| Kontakt  | Bankverbindung  | Geschäftsführer  | Handelsregister Hamburg A 32 251                           |
|--|---|--|--|
| Telefon: (040) 75 60 59 -0<br>Telefax: (040) 75 95 62<br>info@metzendorff-co.de<br>TraderNet-ID: 67486 | Deutsche Bank AG Hamburg (BLZ 200 700 24)<br>Konto-Nr. 24 00000 00<br>BIC-Nr.: DEUTDE33HAN<br>IBAN-Nr.: DE87 2007 0024 0240 0000 00 | Jörn Johannsen<br>Hinrich Warnecke<br>Torben Johannsen | Finanzamt Hamburg-Harburg<br>Steuernummer 47 / 629 / 00497 |

| Bezeichnung                      | Teilnummer                 | Motor   | Stk. | Zustand |
|----------------------------------|----------------------------|---------|------|---------|
| Schraubstutzen                   | 839 997 1772<br>8399971772 | MTU 652 | 9    | Neu     |
| Gleitringdichtung, mit Gegenring | 849 586 0077<br>8495860077 | MTU 652 | 2    | Neu     |
| Leitring                         | 897 A25 501<br>897A25501   | MTU 652 | 1    | Neu     |
| Scheibe                          | 897 B05 013<br>897B05013   | MTU 652 | 6    | Neu     |